

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH DLA PRODUKTÓW MTB OHLINS FF-SPORT

OBOWIĄZUJE OD 01.02.2024

W FF-Sport, czynności serwisowe produktów Ohlins są wykonywane zgodnie z poziomem jakości, jakiego oczekuje producent.

Uwaga:

Aby zachować Gwarancję na produkty MTB, usługa serwisowa musi zostać wykonana przez Autoryzowany Serwis Ohlins MTB z użyciem oryginalnych części oraz z wykorzystaniem wyłącznie zatwierdzonych narzędzi serwisowych.

Opłata za usługę serwisową obejmuje wszystkie części zamienne oraz czas pracy. W trakcie regularnej obsługi serwisowej, produkt zostanie rozebrany, wszystkie części i elementy zostaną sprawdzone pod kątem uszkodzeń oraz zużycia. Serwis obejmuje wymianę uszczelniaczy na nowe. Produkt zostanie złożony i napełniony świeżym olejem przy pomocy pompy próżniowej. Serwis 50H nie zawiera ceny uszczelniaczy kurzowych. Konieczność wymiany jest ustalana indywidualnie z klientem po oględzinach amortyzatora.

Nie uwzględnione w opłacie za usługę serwisową są wszystkie uszkodzone lub zużyte części, wykraczające poza standardową procedurę serwisową. Dodatkowe koszty mogą wystąpić w przypadku ich wymiany.

Uwaga:

- Produkty dostarczone do serwisu powinny być czyste, w przeciwnym razie zostanie doliczona kwota 80zł netto do kwoty usługi za dodatkowe mycie.
- Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia kwotą 159zł netto w przypadku odstąpienia zlecającego od realizacji zlecenia naprawy, po dokonaniu przez serwis wyceny usługi.
- Po przeprowadzonym serwisie, produkty zostaną odesłane na koszt FF-Sport.

Wybierając serwis FF-Sport Ohlins gwarantujemy absolutnie najwyższy poziom jakości i niezawodności. Więcej informacji na stronie www.ohlins.pl.

Przedstawiciel w Polsce:

Model amortyzatora/widelca	Przegląd 50h	Przegląd 100h	Przegląd 200h
	Cena brutto	Cena brutto	Cena brutto
Amortyzator STX22	-	990,00 zł	-
Amortyzator TTX22M	-	970,00 zł	-
Amortyzator TTX AIR	-	970,00 zł	1199 zł
Widelec RXF 34	359,00 zł	1250,00 zł	1599 zł
Widelec RXF 34 m.2	359,00 zł	1250,0 zł	1599 zł
Widelec RXF 36 m.1	359,00 zł	1380 zł	1699 zł
Widelec RXF 36 m.1 Coil	359,00 zł	1280 zł	-
Widelec RXF 36 m.2	359,00 zł	1300 zł	1849
Widelec RXF 36 m.2 Coil	359,00 zł	1200 zł	1449
Widelec DH 38 / RXF 38	359,00 zł	1300 zł	1849
Pozostałe czynności serwisowe	Cena brutto		
Zmiana charakterystyki tłumienia*	399,00 zł		
Czyszczenie brudnego amortyzatora	98,40 zł		
Zmiana skoku widelca powietrznego RXF 34/36	299,00 zł		
Zmiana skoku widelca sprężynowego RXF 36	190,00 zł		
Zmiana widelca sprężynowego na powietrzny RXF 36	779,00 zł		
Zmiana widelca powietrznego na sprężynowy, tylko RXF36 m.2	1 039,00 zł		
Zmiana tłumika na TTX18 RXF 36	1 899,00 zł		

*Cena zmiany charakterystyki tłumienia nie zawiera ceny części

Przedstawiciel w Polsce: